

Gipro X-type

Instalační návod pro kabelovou sadu **GPX-U02**

Pro použití pouze s následujícími motocykly APRILIA:
ETV1000 Caponord (2001-2007), **RST1000 Futura** (2001-2005)

Upozornění: Neinstalujte zařízení, pokud nemáte základní mechanické dovednosti. HealTech Electronics Ltd. a jeho distributoři nejsou zodpovědní za žádnou škodu nebo újmu způsobenou nesprávnou instalací. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prosím svého dealera

1. Klíč v zapalování by měl být v pozici „vypnuto“ (OFF).
2. Odstraňte černé plastové kryty kolem panelu ukazatelů a pak odstraňte panel ukazatelů samotný.
Musíte odpojit dva konektory (12pólový a 16pólový) v zadní části panelu.
3. Protáhněte kabely Gipro skrze gumové prachové těsnění, které je kolem dvou konektorů.
4. Připojte kabely Gipro k následujícím vedením z dvou konektorů:

| Gipro drát | Připojit k |
|------------|---|
| Červený | Malý konektor, pin 12, plně zelený kabel |
| Černý | Velký konektor, pin 1, plně modrý kabel |
| Bílý | Velký konektor, pin 16, bílý, šedo/bílý nebo bílo/hnědý kabel |
| Zelený | Malý konektor, pin 10, růžový kabel s hnědým pruhem |

Použijte dodané **červené konektorové spojky** k propojení kabelů.

Použití: Umístěte neodizolovaný originální kabel motocyklu dovnitř průchozího kanálku kabelové spojky. Zavřete boční kryt spojky, aby se zacvakla pojistka krytu. Zasuňte neodizolovaný konec Gipro kabelu do spojky a zkontrolujte jeho pozici. Vložte samozářezný plíšek (u-kontakt) a stlačte ho dovnitř spojky pomocí prstů. Poté zcela stiskněte u-kontakt pomocí kleští. Uzavřete horní kryt, aby se zacvakla pojistka.

5. Připojte 4pólový konektor kabelové sady ke konektoru Gipro ukazatele a **zapojte zpět dva konektory do panelu.**

6. Zkontrolujte připojení k napětí a uzemnění:

Test #1:

Zvolte Neutrál a zapněte zapalování ->

Displej Gipro by měl odpočítat od **6** do **1**, poté začne pomalu blikat „L“.

(Pokud ne, není displej připojen k napětí či uzemnění.)

Test #2:

Otáčejte koly → displej by měl indikovat otáčející se kolo.

(Pokud ne, displej nedostává signál rychlosti.)

Test #3:

Nastartujte motor -> „L“ by mělo na několik sekund blikat rychleji.

(Pokud ne, displej nedostává RPM signál.)

7. Určete si místo pro umístění Gipro ukazatele.
8. Odstraňte zelený plast ze zadní části Gipro ukazatele a připevněte displej.
9. Pokud vše funguje správně, pokračujte instrukcemi v Uživatelské příručce Gipro X ukazatele.